УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ
«Управление образования
Карасукского района»
П.В. Баган _____
«1» апреля 2016г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**
**№ 45-д/с от 01.04.2016г.**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
1.2. Адрес объекта: 632856, Новосибирская область, Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 33
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 705,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 6311 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016год*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шилово-Курьинский детский сад Карасукского района Новосибирской области (МБДОУ Шилово-Курьинский детский сад)
1.7.Юридический адрес организации: 632856, Новосибирская область, Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 33
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: администрация Карасукского района
1.12. Адрес вышестоящей организации: 632868, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Октябрьская, 39. тел: 33-135

**2. Характеристика деятельности организации на объекте** *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 54 ребёнка
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**
личный транспорт родителей,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2 время движения (пешком)
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*
3.2.4 Перекрестки: *нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания***

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | *в том числе инвалиды:* | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧВ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧИ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧИ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧИ |

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:
ДЧИ

## 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

4.2. В период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения Новосибирской области» на 2014-2019 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧВ

4.4. Для принятия решения согласование не требуется.
4.4.1. согласование на Комиссии требуется

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое

_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты **№ 45-д/с от 1.04.2016г.**

2. Акта обследования объекта: **№ 45-д/с от 1.04.2016г.**

3. Решения Комиссии _____ от «01» апреля 2016 г.

Приложение А.4
Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 45-д/с _ от «01» апреля 2016 г.**

**I Результаты обследования:**

1. **Территории, прилегающей к зданию (участка)**
2. **Здание МБДОУ Шилово-Курьинского детского сада одноэтажное**

**632856, НСО, Карасукский район , с. Шилово-Курьинского ,ул. Центральная ,д.33.___**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | №1 | Нет тактильных полос движения | ( с ) | Установка тактильных полос на тротуаре | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | №6 7 | Нет тактильных полос движения | ( с ) | Установка тактильных полос на тротуаре Организация мест отдыха на пути движения по территории к зданию, на входной зоне пути передвижения по зданию.. | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | нет | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | нет | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Не имеется | (о,к) | Организация парковочных мест для инвалидов | Реконструкция |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И(с) | | | №1 | Капитальный ремонт-установка тактильных полос на тротуаре |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению**: необходимо адаптировать территорию для категории слабовидящих**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 45-д/с _ от «01» апреля 2016 г.**

**I Результаты обследования:**
**2. Входа (входов) в здание**
**Здание МБДОУ Шилово-Курьинского детского сада одноэтажное**
**632856, НСО, Карасукский район , с. Шилово-Курьинского ,ул. Центральная д.33.**___Наименование объекта, адрес

| № п/п | | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | | нет | | | | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | | нет | | | | | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | | да | | №2 | Не адаптирована для слабовидящих | (с) | Установка тактильной плитки | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | | есть | | №2 | | | | |
| 2.5 | Тамбур | | есть | | №2 | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |
| Входная зона | ДП-И | | | №2 | Капитальный ремонт |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо адаптировать для категории слабовидящих**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 45-д/с _ от «01» апреля 2016 г.**

**I Результаты обследования:**
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Здание МБДОУ Шилово-Курьинского детского сада одноэтажное**
**632856, НСО, Карасукский район , с. Шилово-Курьинского ,ул. Центральная ,д.33.___**

| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | №3 | Не адаптировано для слабовидящих | (с) | Установка тактильного оборудования на путях передвижения по зданию. | Индивидуальное решение с ТСР; |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | | | Организована альтернативная форма обслуживания | (к,о,с) | | технические решения невозможны |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | | | | | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Пути (путей) движения внутри здания** | ДП-И(о,к,с) | | №3 | |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Организована альтернативная форма обслуживания(к,о)**
**Индивидуальное решение с ТСР (с.)**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 45-д/с _ от «01» апреля 2016 г.**

**I Результаты обследования:**
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**
**Здание МБДОУ Шилово-Курьинского детского сада одноэтажное**
**632856, НСО, Карасукский район , с. Шилово-Курьинского ,ул. Центральная ,д.33.___**

| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | № 4 | ДП-И | (с) | Установка тактильного оборудования | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | ДП-И | (с,к) | | **Ре**конструкция прилавка(к) Индивидуальное решение с ТСР(с) |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | ДП-И | (с) | | Индивидуальное решение с ТСР(с) |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов** | ДП-И | | №4 | **Ре**конструкция прилавка(к) Индивидуальное решение с ТСР(с) |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Индивидуальное решение с ТСР. Реконструкция .**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 45-д/с _ от «01» апреля 2016 г.**

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**
**Вариант II – места приложения труда**

| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | | нет | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |
| | | | | | |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ **№ 45-д/с _ от «01» апреля 2016 г.**

## I Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
### Вариант III – жилые помещения

| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | | нет | | | | | | |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |
| | | | | | |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № **45-д/с** от «01» апреля 2016г.

## I Результаты обследования:
## 5. Санитарно-гигиенических помещений

***Здание МБДОУ Шилово-Курьинского детского сада одноэтажное***
***632856, НСО, Карасукский район , с. Шилово-Курьинского ,ул. Центральная ,д.33.___***
Наименование объекта, адрес

| № п/п | | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | | есть | | №5 | Не адаптирована. Двери узкие, разворотной площадки нет, подъехать к унитазу и к умывальнику нет возможности, отсутствуют поручни, нет тактильных устройств. | к,о,с | Расширить дверные проемы, установить поручни, убрать перегородки, устроить тактильные полосы. | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | Капитальный ремонт |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |
| Туалетная комната | ДП-И(к,о,с) | | | №5 | Капитальный ремонт |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется капитальный ремонт туалетной комнаты**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № **45-д/с** от «01» апреля 2016 г.

**I Результаты обследования:**
**6. Системы информации на объекте**

_____
Наименование объекта, адрес

| № п/п | | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | **Выявленные нарушения и замечания** | **Работы по адаптации объектов** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | | есть | | №3 | Таблички не соответствуют. Имеются стенды. Расположены высоко. Информация не доступна. Шрифт мелкий. Подсветка отсутствует. Нет дублирования шрифтом Брайля. | к,с. | Дублирование шрифтом Брайля. Изменить информацию на стендах. | индивидуальное решение |
| 6.2 | Акустические средства | | нет | | | | г | | индивидуальное решение |
| 6.3 | Тактильные средства | | нет | | | | с | | индивидуальное решение |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | | |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № на плане | № фото | |
| **Системы информации на объекте** | ДП-И(к,с,г) | | | № | Индивидуальное решение |

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Требуется индивидуальное решение по доступности информации на объекте**